

ベビーカードア挟みに関する弊社コメント

コンビベビーカーをお使いの皆様へ

5月24日、**JR** 神田駅においてベビーカーが電車のドアに挟まれ20m引きずられる事故が発生しました。

弊社のベビーカーは、2002年に発生した同様の事故後、いち早く**JR** 東日本と共同で車輪部分が電車のドアに挟まれたときに検知されるよう改良を致しました。

2003年12月以降に生産された弊社のベビーカーは全て対応済でございます。

このように弊社のベビーカーは安全性につきましても十分配慮しておりますが、お客様におかれましても、駅や電車内でベビーカーをご利用の際はくれぐれもご注意されることをお勧めします。