

2004年5月25日

コンビ株式会社

社長:松浦 弘昌 資本金:29億9,192万円
(東証第一部: 7935)
〒111-0041 東京都台東区元浅草2-6-7
TEL: 03-5828-7666 FAX: 03-5828-7665

施設設置型 収納式乳幼児専用チェア部品交換のお知らせ 製品名称: ベビーキープE - FL / E - WA

コンビ株式会社の100%子会社で、お母さんと赤ちゃんの外出支援事業・保育事業を行なっているコンビウイズ株式会社(資本金:3,000万円、社長:金子亮一)は、2001年11月より販売を開始しました商業施設・公共施設のトイレなどに設置する壁収納式乳幼児専用チェア「ベビーキープE - FL」(企画開発・販売-コンビウイズ(株)、製造-コンビ(株))に関して、折り畳み部分(股ガードと座面の接合部分)に幼児の指が挟まり怪我をする事故が発生しました為、お子様の安全確保の観点から、股ガード部分の部品を改良したものに無償交換させていただくことといたしました。また、「ベビーキープE - WA」も同設計であることから、同様の交換をさせていただきます。

【1】対象製品

施設設置型 壁収納式乳幼児専用チェア

製品名 : ベビーキープE - FL (2001年11月より発売開始)

対象台数 : 6,509台

製品名 : ベビーキープE - WA (2001年11月より発売開始)

対象台数 : 490台

合計 : 6,999台

【2】お問い合わせ先

コンビコールセンター 0120-370-745

(9:00~17:00 携帯電話・PHSからも可能です)

【3】対応策

改良した股ガードに無償交換いたします。

【4】公表

5月26日(水)全国紙に社告を掲載いたします。(朝日・読売・毎日・日経・産経)

” ホームページによるお知らせ (<http://www.combi.co.jp/>)

【6】問題詳細

経緯





- * 2003年8月 折り畳み部分(股ガードと座面の接合部分)に2歳幼児が手をかけたまま自分で座面部分を開いたところ、指をはさみ怪我をするという事故が初めて発生。
- * その後2004年5月までに最初の事故を含め9件の事故が発生
- * この間、皮カバーにて覆う、注意喚起ステッカーの貼り付け、などで対応
- * 徹底した安全性を確保するため、折り畳んだ時に接合部分に隙間のできない改良型の股ガードへ交換させていただくことに決定しました。

Press Information

原因分析

対象製品の座部と股ガードの結合部分両側面と、裏側中央に指はさみの原因となる隙間があり、検証の結果、座部と股ガードの接合部に指はさみの危険性があることが認められました。その部分に指を置いたままガードの開閉操作を行なうと怪我をしてしまうケースがあります。事故はいずれも幼児が着座した状態ではなく、商品の外側から股ガード部を持って開いた際に発生しています。

《対象商品のご確認方法》

	 の位置 ブランド名	 の位置 製品名および ロットナンバー
製品およびブランド名、ロットナンバーの確認位置		
製品名	ベビーキープ E-FL	ベビーキープ E-WA
ロット NO.	A02008～A04438 B02009～B06087	A02003～A02202 B02009～B02298

弊社ホームページでも同様のお知らせをしています。ご確認ください。
アドレス <http://www.combiwith.co.jp/>