

2012년 05월 4일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.

자료문의 : 정기원 제품안전조사과장(02-509-7250), 이위로 연구관(7251), 윤영상 연구관(7251)

완구, 유모차 등 어린이용품 및 조명기기 33개 리콜조치


-어린이용품 및 전기제품 782개 안전성 조사 실시-

- 기술표준원(원장: 서광현)은 어린이용품 및 전기제품 782개에 대한 안전성 조사를 실시한 결과, 완구 등 어린이용품 17개와 조명기기 16개에 대해서 리콜조치 한다고 밝혔다.

- 어린이날을 맞이하여 어린이가 사용하는 시중유통제품의 안전정도를 확인하기 위해 완구·보행기·비비탄총 등 어린이용품 16종 498제품에 대한 집중적인 안전성 조사를 실시한 결과, 17개 제품에서 유해물질이 검출되거나 안전성이 결여된 것을 확인하였다.
 - 리콜대상 제품은 프탈레이트계 가소제·납 등 유해물질이 검출된 인형·장난감 로봇 등 완구류, 뒤로 넘어질수 있는 유모차, 프레임이 파손된 인라인스케이트 등이다.(붙임1)
 - 그간 어린이용품은 지속적으로 안전취약 품목으로 분류되어, 지난해부터 강도 높은 안전성조사를 실시하여 위해제품에 대한 리콜조치 등 관리를 해온 결과, 금번 안전성조사에서는 부적합률이 지난해보다 크게 낮아졌다.
 - * 2011년 리콜된 어린이 용품 : 완구(12), 보행기(7), 유모차(4)

- 지난해의 완구 부적합률은 11.8%이었으나 금번 조사에서는 5.5%로 감소하였고, 보행기와 장신구에서도 불량률이 각각 41.3%p와 25.0%p 낮아졌으며, 특히 비비탄총은 불량품이 없었다.

[주요 어린이용품 최근 부적합률 현황]



□ 전기용품에 대한 안전성 조사는 전기스탠드·형광등기구 등 조명기구와 커피메이커·LCD TV 등 가정에서 주로 사용하는 생활 가전 제품 위주로 실시하였다.

- 인증당시와 달리 제품의 구조를 변경하여, 화재나 감전의 우려가 있는 형광등용안정기 5개, 형광등기구 4개, 전기스탠드 3개, 백열등기구 2개, 안정기내장형 LED램프 1개, LED 조명기구용 컨버터 1개 등 총 16개 제품에 대하여 리콜 조치를 한다.(붙임2)
- 한편, 화재·감전의 위험성은 낮으나, 결함정도가 높은 형광등기구 1개에 대해서는 인증취소하여, 향후 생산 및 판매 중단조치가 내려진다.(붙임 3)

□ 기술표준원은 이번 조사결과 리콜 등의 제품에 대한 정보를 제품안전포털시스템(www.safetykorea.kr)에 공개하고, 대한상공회의소 위해상품차단시스템에 등록하여 판매 차단 한다.

붙임 : 안전성조사결과 리콜 조치, 인증취소 제품 목록

안전성 조사결과 리콜조치, 인증취소 제품 목록

□ 붙임 1 : 어린이용품 리콜권고

○ 어린이용품(교환·환불 등)

| 조치계획 | 대상품목 | 업체명 | 모델명 | 조사결과 | 제품사진 | 비고 |
|--------------|------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 리콜권고 (17) | 완구 (12) | 햇살토이닷컴 | 비엘세븐 | 가소제 검출 |  | |
| | | 진토이 | 파워전통오토바이 | 가소제 검출 및 재통장치 없음 |  | |
| | | (주)성업상사 | 원피스 | 가소제 검출 |  | |
| | | (주)선우 엔터테인먼트 | 앵그리버드 봉제인형 (인증번호: B365R1365-1001) | 가소제 검출 |  | |
| | | 미카(주) | MK01 | 가소제 검출 |  | |
| | | 탐프로모션 | 앵그리버드 피규어세트 | 가소제 납·크롬 검출 |  | |
| | | 아이틀세상 | 보로로 체어 | 바롬검출 |  | |
| | | 토이토비산업 | 앵그리버드 자석 스케치 | 위해자석 포함 |  | |
| | | (주)사나디 코퍼레이션 | KB4808 | 바롬검출 |  | |
| | | (주)자석나라 | 한글 숫자, 알파벳 통합세트 | 위해자석 포함 |  | |
| | | 성광교역 | 파워레인저 | 가소제 검출 |  | |
| | | 대호종합상사 | STDH-MAT-RC | 가소제 검출 |  | |

| 조치계획 | 대상품목 | 업체명 | 모델명 | 조사결과 | 제품사진 | 비고 |
|------|--------------|------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| | 유모차(1) | 아프리카코리아(주) | SORARIA | 후방전도 |  | |
| | 보행기(1) | (주)한스이앤지 | HNW-303 | 가소제 검출 |  | |
| | 인라인롤러스케이프(1) | 킵카스포츠 | DL-ST (CHAMP) | 프레일파손 |  | |
| | 이륜자전거(1) | (주)알론스포츠 | SAHARA | 납 검출 |  | |
| | 어린이용 장신구(1) | 엘루고 | 헬로키티액세서리 | 가소제 검출 |  | |

□ 붙임 2 : 리콜권고

○ 전기용품 (수거 등)

| 조치계획 | 대상품목 | 업체명 | 모델명 | 조사결과 | 제품사진 | 비고 |
|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 리콜권고 (16) | 안정기 내장형 LED램프(1) | Zhong Shan Jinsung elec. Co., LTd.(진성전자) | JS-LED1W12-P3 8(PAR30) | 절연내역 부적합 |  | |
| | 형광등기구(4) | NS. Ind...ltd. | NS-T514 | 충전부 노출 |  | |
| | | K.M.(한주물산(주)) | KMPL236D | 미인증 안정기 사용 |  | |
| | | 주)에도전기 | YE-L362 | 미인증 안정기 사용 |  | |
| | | Zhong Shan Jinsung elec. Co., LTd.(진성전자) | CHJS-EF2362 | 미인증 안정기 사용 |  | |
| | 백열등기구(2) | 한아테크㈜ | GDJ-M-001 | 보호덮개(플라스틱) 표면온도 초과 |  | |
| | | 삼주조명 | SJ-1002 | 절연내역 부적합 |  | |
| | 전기 스펠도(3) | 밝은누리 | BI-3000 | 절연내역 부적합 |  | |
| | | Zhongshan Dearlight Lighting & Electric Appliance Co.,Ltd (㈜렐포다우연) | WY-1206 | 외함(금속) 표면온도 초과 |  | |
| | | ㈜아리스인버터 | AFS-6200 | 절연내역 부적합 |  | |

| 조치계획 | 대상품목 | 업체명 | 모델명 | 조사결과 | 제품사진 | 비고 |
|------|--------------------|---------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| | 형광등용 안정기(5) | (주)태흥기전 | TH-2362S | 이상상태 부적합 |  | |
| | | (주)태흥기전 | TH-2361S | 이상상태 부적합 |  | |
| | | (주)두원전자 | HU2552 | 이상상태 부적합 |  | |
| | | (주)두원전자 | DW2361P | 이상상태 부적합 |  | |
| | | (주)두원전자 | HU2262 | 이상상태 부적합 |  | |
| | LED조명기구용 컨버터(1) | 쌍사산업(주) | SIGMA H-50 | 이상상태 부적합 |  | |

□ 불임 3 : 인증취소

○ 전기용품

| 조치계획 | 대상품목 | 업체명 | 모델명 | 조사결과 | 제품사진 | 비고 |
|-----------------|----------|------|-------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 인증 취소 (1) | 형광등기구(1) | 덕일조명 | 매니아1동 | 안정기 케이스 온도 기준치 초과 |  | |